

ADHERETO™

ADHESION PROMOTER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADHERETO est un produit conçu pour créer un lien entre le support et une couche de peinture. Appliquez ADHERETO pour assurer une adhérence parfaite de la peinture sur : plastiques, cuivre, aluminium, métal, chrome, ou toute autre surface.

ADHERETO peut aussi être utilisé en cours de travail, entre deux couches lorsque la couche inférieure a trop séché ou dans les cas de ponçage difficile. ADHERETO est facile à utiliser et sèche en quelques minutes. Incolore, ADHERETO est fourni prêt à être pulvérisé et ne nécessite aucune dilution.

ADHERETO est disponible en deux formules:

AP-01 conçu pour utilisation sur : polypropylène, TPO (polypropylène thermoplastique), mélanges polypropylène/élastomère, autres plastiques (sauf polyéthylène), aluminium, acier, cuivre et autres métaux.

AP-02 est conçu spécialement pour le polyéthylène.

1. PRÉPARATION

Nettoyer soigneusement le support de toute impureté telle que poussière, huile, graisse et moisissure, avec de l'alcool, du détergent ou autre solution de nettoyage appropriée. Séchez entièrement après nettoyage.

2. APPLICATION DE L'ADHERETO (AP)

ADHERETO AP-01 et AP-02 sont livrés prêts à être pulvérisés, aucune dilution n'est nécessaire. Appliquez un film d'ADHERETO d'une épaisseur moyenne de 2,5µ à 5µ.

ATTENTION : l'épaisseur de la couche est importante pour garantir une bonne adhérence. Avec ADHERETO, "plus" n'est pas synonyme de "meilleur". Respectez scrupuleusement l'épaisseur préconisée. ADHERETO peut être recouvert dès qu'il est sec, c'est à dire en général après 2 à 3 minutes à une température de 20°C ou plus. ADHERETO agit comme un primaire adhérent qui garantit un parfait accrochage des couches supérieures.

3. NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyez soigneusement la matériel d'application avec du diluant.