

# 1-SHOT® LETTERING ENAMEL

Peinture à l'huile brillante pour intérieur et extérieur, exempte de plomb.

S'utilise sur métal, verre (ne pas utiliser sur pare-brises), bois ou masonite.

Idéale pour les travaux de lettrage et de décoration artistique sur devantures de magasins, enseignes, véhicules et partout où l'on désire effectuer des travaux de décoration artistique.

Les peintures 1-Shot® Lettring Enamels présentent des propriétés remarquables de tenue dans le temps et de résistance à l'affadissement. Leur fluidité exceptionnelle assure une absence quasi totale de traces de pinceau et permet d'obtenir des bords clairs et nets.

## **MODE D'EMPLOI**

**Préparation de surfaces** : N'appliquer que sur des surfaces propres et correctement dégraissées. Eliminer soigneusement toute trace de nettoyant, savon, graisse, goudron, etc.

Avec du Soilax et de l'eau. Rincer abondamment. Gratter les anciennes peintures éventuellement décollées. Poncer les anciennes surfaces brillantes.

**ATTENTION** : En décapant, grattant, ou en ponçant vous pouvez dégager de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Contacter le Centre Antipoison pour plus d'informations sur la toxicité du plomb.

Sur bois, traitez les nœuds et les veines. Remplir les trous et les fissures avec de la pâte à bois. Sur métal, éliminer complètement la rouille et appliquer un primaire. Laissez le béton récent vieillir au moins trois mois avant de le peindre. Décaper les sols en béton nu à l'acide. Décaper la rouille du métal à l'acide ou par ponçage, grattage ou brûlage. Traiter les surfaces galvanisées avant application de la peinture.

**Préparation** : Bien mélanger avant utilisation

**Dilution** : Normalement prête à l'emploi. Au besoin, peut être diluée jusqu'à 10% avec du diluant 1-Shot® Reducer. Respecter la réglementation en vigueur concernant le taux de VOC.

**Application** : à la plume, au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

**Séchage** : Normalement hors poussière en 1½ à 2 heures et manipulable au bout de 8 heures.

Un taux d'humidité élevé retarde le séchage. Enter-couches : 12 à 16 heures. Poncer légèrement entre 2 couches.

**Nettoyage**: Nettoyer le matériel avec du diluant 1-Shot® Brush Cleaner ou du white-spirit.

**Conseils** : Pour un séchage optimal, travaillez à des températures supérieures à 20° C.

La peinture ne peut pas sécher complètement en dessous de 10° C.

## **SECURITÉ**

### **CONTIENT DES DISTILLATS DE PETROLE**

**Précautions** : Conserver éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes. Ne respirez pas le produit sous forme de poussières, de vapeurs ou de pulvérisation. Ouvrez les portes et les fenêtres ou utilisez tout autre moyen d'assurer une entrée d'air frais et d'empêcher une accumulation de vapeurs pendant l'application et le séchage. Si vous avez les yeux larmoyants, mal à la tête ou des vertiges, augmentez l'entrée d'air frais ou portez une protection respiratoire (NIOSH/MSHA TC-23C-75 ou un équivalent) ou quittez les lieux. Fermez le pot après chaque utilisation. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Garder à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer lors de son emploi. Lavez soigneusement après utilisation.

Si le produit est appliqué au pistolet, employez un masque respiratoire approprié anti-poussière. Il ne faut pas employer ce produit si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'êtes pas certain de savoir l'utiliser ou d'en faire usage de manière sécurisante et responsable sans en limiter les restrictions à celles énumérées ci-dessus.

**Avis** : Des rapports ont associé l'exposition professionnelle abusive répétée et prolongée aux solvants avec des dommages permanents du cerveau et du système nerveux. L'abus intentionnel en concentrant délibérément et en inhalant le contenu peut être dangereux ou mortel.

**Premiers soins** : En cas d'ingestion, ne provoquez pas de vomissement, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin. Pour la peau, lavez soigneusement à l'eau et au savon. Si vous avez du mal à respirer, quittez les lieux pour avoir de l'air frais. Si vous continuez à avoir des difficultés pour respirer, consultez un médecin immédiatement.

**UTILISER SEULEMENT AVEC UN BONNE VENTILATION  
TENIR A L'ECART DES ENFANTS - AVANT DE L'UTILISER, VOIR L'INFORMATION DE  
SECURITE DU MATERIEL**